تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی سید وحید حسینی^{**} و مهرداد وحد^{تی^{*}}

چکیدہ

تولید حرارت در طول فرایند ماشین کاری نانومتری یکی از پیامدهایی است که سعی می شود به کمترین حد رسانده شود. این پژوهش به بررسی تاثیر شعاع انحنای نوک ابزار و سرعت برش بر تولید حرارت و بالانس انرژی در قطعه کار می پردازد. در این راستا، فرایند برش نانومتریک بر قطعه کار تک بلور مس، با روش دینامیک مولکولی و تابع پتانسیل فلزی EAM شبیه سازی شده و با ارایه مدل توزیع انرژی، تاثیر عوامل یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایچ، با نفوذ ابزار به داخل قطعه کار، سرعت اتمهایی که در همسایگی ابزار قرار دارند، به شدت افزایش می یابد. این افزایش موضعی سرعت و تغییر شکل زیاد باعث می شود که دما در قطعه کار به صورت موضعی در اطراف ابزار و براده زیاد شود. افزایش موضعی سرعت و توزی برش، تنها باعث افزایش حدود ٪۲۷–۲۱ نیروهای برشی می شود. سرعت برش، اما تاثیر قابل توجهی در تغییرات انرژی پتانسیل، جنبشی و انتقال حرارت در قطعه کار دارد. به گونه ای که در سرعت هرش، اما تاثیر قابل توجهی در تغییرات انرژی می شود. افزایش جهر می درات در قطعه کار دارد. به گونه ای که در سرعتهای برش بالا با کاهش مقدار انتقال حرارت، می شود. افزایش چهار برابری سرعت برش، از ۳/۰۰ می شود. سرعت های برش بالا با کاهش مقدار انتقال حرارت، می شود. افزایش چهار برابری سرعت برش، از ۳/۰۰ می می شود. سرعت هرش، اما تاثیر قابل توجهی در تغییرات انرژی می شود. افزایش چهار برابری سرعت برش، از ۱۳/۰۰ به ۲۰۰۰ باعث افزایش شدید دما و گرادیان درجه حرارت در قطعه کار می شود. افزایش چهار برابری سرعت برش، از ۱۳/۰۰ به ۲۰۰۰ باعث افزایش شدید دما و گرادیان درجه حرارت در می شود. افزایش می در این در می می در ناحیه می ماند که باعث افزایش شدید دما و گرادیان درجه حرارت در قطعه کار می شود. گرادیان در به می تواند در کیفیت سطح ماشین کاری تاثیر گذار باشد. افزون بر این، با افزایش شاع انحنا ابزار، میزان

واژههای کلیدی: ماشین کاری نانومتری، شبیهسازی دینامیک مولکولی، تولید حرارت، بالانس انرژی.

۱- دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه النصیرالدین طوسی.

۲- استادیار، گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه النصیرالدین طوسی.

^{*-} نویسنده مسئول مقاله: Mscmechanic@hotmail.com

ييشگفتار

امروزه فرایند ماشینکاری نانومتری در صنایع مکانیکی نوین، الکترونیک، مغناطیس و نوری کاربرد فراوانی پیدا کرده است. هدف از ماشینکاری نانومتری، رسيدن به كيفيت سطح بسيار بالا (در حد چند نانومتر) و دقت فرم بالا با حداقل خرابی در سطح ماشین کاری شده و ریزساختار قطعه است. عملیات ماشین کاری نانومتری به وسیله ماشین ابزارهای فرا دقیق با استفاده از ابزار الماس تک بلور بر بدنهای که دارای دقت بسیار بالا و صلبیت مناسب است، با عمق برادهبرداری چند نانومتر انجام می پذیرد [1]. با کم شدن عمق برادهبرداری تا حدود چند لايه اتمى، امكان فهم تجربي و آزمايشگاهي مكانيزم برادهبرداری و بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری در ابعاد نانو بسیار سخت و هزینهبر است. روشهای المان محدود نیز اگر چه در فرایندهای میکرو ماشینکاری کاربرد قابل قبولی دارند، به دلیل انجام فرایند برش در ابعاد چند نانومتر و وابستگی شدید مکانیزم برادهبرداری به ویژگی های اتمی و جهات بلوری، قابل استفاده نمیباشند. امروزه روش جایگزین دینامیک مولکولی برای فهم بهتر پدیده برادهبرداری در ابعاد نانومتر کاربرد زیادی پیدا کرده است[۲-۷].

میکاوا و ایتو^۲ فرایند ماشین کاری نانومتری تک بلور مس را با استفاده از ابزار الماس با نوک گرد مطالعه کردند[۲]. انرژی ویژه در نسبت عمق برش به شعاع انحنای ابزار مشخص که با استفاده از روش دینامیک مولکولی بدست آمده بود، با نتایج تجربی مطابقت داشت. ایشان در این پژوهش در زمینه سایش ابزار، مطالعاتی انجام دادند که با نتایج تجربی همخوانی قابل قبولی انجام دادند که با نتایج تجربی همخوانی قابل قبولی واندرس کاران و کامندوری^۲ با در دست داشتن اوکلاهما امریکا، در زمینه ماشین کاری نانومتری پژوهشهای ارزشمندی را انجام دادهاند. آنها در این مجموعه پژوهشها، تاثیر شعاع انحنای ابزار، زاویه حمله ابزار و جهات بلوری را بر نیروی وارد بر ابزار با استفاده از

پتانسیل جفتی مورس^⁴ مطالعه کردند [۳–۵]. افزون بر این، در پژوهشی دیگر فرایند شکستگی و تولید لبه تیز⁶ را در انتهای فرایند ماشین کاری نانومتری روی مواد نرم و ترد در عمقهای برش گوناگون و با استفاده از زوایای حمله گوناگون بررسی کردند [۶]. در پژوهشی دیگر، فانگ و نی² با استفاده از شبیه سازی تک بلور مس با تابع پتانسیل مورس، فرایند ماشین کاری نانومتری به وسیله ابزار پین شکل الماس را مطالعه کرده و توانستند ضرایب ابزار پین شکل الماس را مطالعه کرده و توانستند ضرایب ایشان با محاسبه نیروی وارد بر ابزار، افزون بر مشاهده پدیده چسبش و لغزش⁷، به این نتیجه رسیدند که نیروهای ابزار بصورت لگاریتمی به زاویه ابزار ارتباط دارند [۷].

در فرایند برش، ابزار باید بر استحکام برشی قطعه کار غلبه کند که این امر باعث آزاد شدن مقدار زیادی انرژی حرارتی در ناحیهای نسبتا کوچک می شود که در نهایت، باعث افزایش درجه حرارت در قطعه کار می شود. درجه حرارت بالا تاثیر قابل توجهی بر سایش ابزار، عمر ابزار، ویژگیهای سطح ماشین کاری شده، مکانیزم برادهبرداری و تغییر شکل حرارتی که بزرگترین منبع تولید خطا در فرایند ماشین کاری است، می گذارد [۸]. از سوی دیگر، افزایش درجه حرارت قطعه کار بویژه در نواحی برش، باعث کاهش سختی و استحکام ماده و در نهایت، نیروی وارد بر ابزار می شود. افزون بر این، افزایش درجه حرارت در ناحیه تماس ابزار و قطعه کار، باعث تغییر مشخصههای تماس و تغییر ضریب اصطکاک می شود که ارتباط زیادی با هندسه ابزار و عمق برش دارد[٩]. از آنجا که افزایش حرارت و گرادیان دما در قطعهکار یکی از پیامدهای منفی فرایند ماشین کاری لحاظ می شود، عموما سعی می شود که با شناخت منابع موثر بر حرارت، نرخ افزایش آن را به کمترین حد برسانند. عوامل گوناگونی در افزایش دما از جمله هندسه ابزار، جنس قطعه کار، سرعت و عمق برش، سیال خنک کننده و ... تاثیرگذارند. در این راستا، در ماشین کاری های متداول مدل های گوناگونی جهت تبدیل

⁴- Pairwise Morse Potential

⁵-Exit Failure

^{6 -}Fang and Weng

⁷-Stick-Slip Phenomena

¹-Ultra Precision Machining (UPM)

²- Maekawa and Itoh

³ -Chandrasekaran and Komanduri

انرژی ناشی از برش به حرارت ارایه شده است [۹–۱۱]. اگر چه با کم بودن عمق برش، تولید حرارت در ماشین کاری نانومتری نسبت به ماشین کاری های متداول كمتر است، ولى با توجه به كيفيت بالاى سطح مورد نياز، در سالیان اخیر پژوهشهایی در راستای کاهش اثرات منفی افزایش دما انجام گرفته است. در این راستا، یی و بیسواز ای شبیه سازی فرایند ماشین کاری نانومتری تک بلور مس، تاثیر سرعت برش ابزار با زاویه حمله منفی را بررسی کردند [۱۲]. آنها در این مطالعه با استفاده از تابع پتانسیل فلزی EAM^۲، به این نتیجه رسیدند که در سرعتهای برش بالا، دمای قطعه کار، زبری سطح و هم-چنین، حجم برادهبرداری افزایش مییابد. رنچ و ایناساکی^۳ در سال ۲۰۰۶ توانستند اثر سیال خنککن را در فرایند ماشین کاری نانومتری با استفاده از روشهای دینامیک مولکولی شبیه سازی کنند [۱۴،۱۳]. نتایج حاکی از این بود که وجود سیال، تاثیری در توزیع تنش در قطعه کار ندارد، ولی باعث تغییر در توزیع درجه حرارت در قطعهکار می شود. اگرچه که استفاده از سیال باعث کاهش میانگین درجه حرارت قطعه کار شده بود، ولی گرادیان درجه حرارت در حالتی که از سیال خنککن استفاده می شد، زیادتر بود که اثرات نامطلوبی در پی داشت.

در این پژوهش در جهت شناخت بهتر عوامل موثر بر حرارت، تاثیر دو عامل سرعت برش و شعاع انحنای ابزار با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی ارایه خواهد شد. در واقع در فرایندهای معمول ماشینکاری نانومتری سرعت برش در محدوده ۲۰ ۲۰۰ است [۱۵]، ولی با مرعت برش در محدوده ۱۰ ۲۰ ست (۱۵]، ولی با توجه به ماشینکاری سرعت بالا، در برخی از این نوع ماشینکاریها تا سرعت برش ۱۰۰۰ هم استفاده زمانی در روش دینامیک مولکولی، عموما نیاز است تا سرعت برش ابزار زیاد در نظر گرفته شود تا زمان تحلیل کوتاهتر شود. این امر خود میتواند باعث تغییر بر مقدار و توزیع دما در قطعهکار شود. افزون بر این، از آنجا که در ماشینکاری نانومتری نسبت عمق برش به شعاع انحنای ابزار کمتر از یک میباشد، صرف نظر از انحنای ابزار و عدم

¹-Ye and Biswas

² - Embedded Atom Method

³- Rentsch and Inasaki

در نظر گرفتن مقدار تیزی نوک ابزار میتواند در افزایش ضریب اصطکاک و تولید دما تاثیرگذار باشد که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

مواد و روش انجام پژوهش

روش دینامیک مولکولی که در آن از قوانین مکانیک كلاسيك جهت محاسبه مسيرهاى اتمى استفاده مىشود، ابزاری ارزشمند برای مطالعه و درک فرایندهای میکروسکوپی میباشد. در این روش فرض میشود که انرژی کل موجود در هر مجموعه اتمی به شرط آنکه تغییری از خارج بر آن وارد نشود، ثابت میماند. این انرژی شامل دو بخش کلی پتانسیل و جنبشی است. با فرض ثابت بودن جرم مولكولها، انرژى پتانسيل تابع موقعيت و انرژی جنبشی تابع اندازه حرکت اتمها است. در این روش نیروی وارد بر هم اتم از جمع برداری نیرویهای جاذبه و دافعه ناشی از اتمهای همسایه محاسبه میشود. این محاسبه برای تعداد زیادی از اتمها بسیار حجیم و زمانبر است و از آنجا که بزرگی نیروهای بین اتمی با مجذور فاصله نسبت عکس دارد، برای هر اتم تنها اتمهایی که در کرهای به شعاع قطع $R_{
m CUT}$ قرار دارند، محاسبه می شود [**N**].

میدانهای نیرو

از آنجا که سختی ابزار الماس در مقایسه با قطعه کار بسیار بالاتر است $[\Lambda]$ ، برای کاهش زمان تحلیل، ابزار صلب در نظر گرفته میشود و نیازی به تعریف میدان نیرویی بین دو اتم کربن داخل ابزار وجود ندارد. برای مدلسازی برهمکنشها بین اتمهای کربن موجود در ابزار و مس موجود در قطعه کار از تابع پتانسیل جفتی مورس استفاده شده است (رابطه ۱). تابع پتانسیل جفتی مورس یکی از توابع بین اتمی جفتی میباشد که به دلیل سادگی، زمان محاسبات را کاهش میدهد. در این تابع E_0 انرژی پیوستگی، Ω مدول الاستیک، r_{ij} فاصله بین اتمی و r_{ij} .

 $U(rij)=E_{O}\left\{e^{-2\alpha (rij-ro)}-2e^{-\alpha (rij-ro)}\right\} (1)$

همچنین، برای افزایش دقت محاسبات در قطعهکار تکبلور مسی، از تابع پتانسیل فلزی EAM استفاده شده است که دارای دقت بالاتری است و قابلیت محاسبه ویژگیهای الاستیک، تولید انرژی عیوب، مکانیزم شکست و محاسبه دقیق تر ویژگیهای انرژیهای سطحی را فراهم میکند[۱۹]، ولی چون ماهیت برهمکنش چند ذرهای میکند[۱۹]، ولی چون ماهیت برهمکنش چند ذرهای دارند، حجم محاسبات آنها سنگین تر است. تابع پتانسیل EAM از دو بخش انرژی ناشی از مجاورت با هستهها و (رابطه۲). در واقع این تابع پتانسیل از جمع انرژی پتانسیل جفتی یونهای مثبت $V_{ij}(r_{ij})$ (جمله دفعی) و انرژی ناشی از چگالی الکترونی پسزمینه (ρ_i) بدست آمده است (جذبی). N تعداد یونهای مثبت است است [19].

$$U_{metal} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=i}^{N} V_{ij}(r_{ij}) + \sum_{i=1}^{N} F(\rho_i)$$
 (7)

محاسبه درجه حرارت

در روش دینامیک مولکولی عموما موقعیت و سرعت اتمها به صورت مشخص محاسبه میشود و بسیاری از کمیتهای مورد نظر پس از اتمام هر مرحله گام زمانی، قابل محاسبه است. برای محاسبه دما ابتدا نیاز است تا انرژی جنبشی هر اتم بر اساس سرعت آن محاسبه شود (رابطه %). در این رابطه سات، در مرحله بعد، می توان با انرژی جنبشی هر اتم است. در مرحله بعد، می توان با محاسباتی قطعه کار محاسبه کرد (رابطه %). در این رابطه N تعداد اتمهای مورد نظر جهت محاسبه دما، T دمای ناحیه مدنظر می باشد. هم چنین $k_{\rm B}$ ضریب بولتزمن و

.[۱۷] میباشد (۱۷]. میباشد (۱۷]. میباشد (۱۷]. می
$$\frac{m^2 kg}{s^2 K}$$

$$k_i = \frac{1}{2} mV^2 \qquad (r)$$

$$T = \frac{2}{3} \frac{\sum_{i=1}^{N} k_{i}}{Nk_{B}}$$
(f)

مدل فرایند ماشینکاری نانومتری

شکل ۱ مدل هندسی فرایند ماشین کاری نانومتری را نمایش می دهد. ابعاد قطعه کار برابر با ۲۰۵××۲۰۵ ما می باشد که در آن a برابر با ثابت شبکه مس با ساختار بلوری FCC می باشد. مقدار a برابر با ۲۳۶۲ نانومتر می باشد [۱۸]. افزون بر این، برای مطالعه اثر شعاع نوک ابزار بر تولید درجه حرارت در قطعه کار، ابزار صلب با سه شعاع انحنای ۳۵، ۴۵ و ۵۵ در نوک ابزار در نظر گرفته شده است. گفتنی است که در این ابزارها زاویه حمله و لقی ^۲ ثابت و به ترتیب برابر با ۱۵ و ۱۰ درجه می باشد.

بر اساس شکل ۱، اتمهای آبی و سبز رنگ به عنوان شرایط مرزی تعریف شدهاند. تغییر مکان این اتمها صفر می باشد. در این مدل از شرط مرزی متناوب ٔ برای دو صفحه موجود در راستای X (عمود بر صفحه) استفاده شده است که این امکان را فراهم میکند که اتمهای مرزی در صفحات ذکر شده حالت مرزی نداشته باشند و حرکتها و انرژیهای آنها همانند ذرات میانی در نظر گرفته شود تا عوامل تاثیرگذار بر خطای محاسباتی به كمترين حد برسد. صفحه بالايي هم صفحه ماشينكاري است و شرط مرزی برای آن در نظر گرفته نشده است تا رفتار آن با اعمال بار از راه ابزار شبیهسازی شود. همچنین، این مدل از شرط مرزی دما ثابت استفاده می کند تا در آن امكان انتقال حرارت از قطعه كار بوجود آيد (لايه اتمى زرد رنگ). برای اعمال این شرط مرزی، دمای این لایه در ۳۰۰ °K با استفاده از الگوریتم نوز ثابت نگه داشته می شود. سرعت اولیه بر اساس رابطه ماکسول- بولتزمن در دمای K [°]K توزیع شده است [۱۷]. جدول ۱ ویژگیهای محیط محاسباتی شبیهسازی دینامیک مولکولی فرایند ماشین کاری نانومتری را نشان میدهد. از آنجا که در شبیهسازیهای دینامیک مولکولی اتمها بر اساس ساختار شبکه بلوری چیدمان می شوند، ویژگیهای ناهمسانگردی به صورت خودکار در ابعاد نانومتری در نظر گرفته میشود. این ویژگی روش دینامیک مولکولی، از مزايای اين روش نسبت به روش ماكروسكوپی المان

¹ - Rate Angle

² - Clearance Angle

۳- برای دیدن شکل رنگی به سایت مجله مراجعه شود.
 ⁴ -Periodic boundary condition

حدود نیز ابزار پس از مدتی به علت انباشت براده روی لبه حمله ابزار دارد، ولی (با زاویه مثبت) در جهت مثبت، کاهش مییابد. در هر المان صورتی که با افزایش شعاع انحنا نیروی عمود وارد بر ابزار پژوهش افزایش مییابد که نشاندهنده این است که با افزایش ب پژوهش شعاع انحنا نوک ابزار، حجم بیشتری از اتمها در ناحیه زیر ابزار فشرده میشوند. جدول ۲ میانگین نیروهای وارد بر ابزار را در فرایند ماشینکاری نانومتری برای تمامی هندسه ابزار، افزایش سرعت برش نشان میدهد. افزون بر ابزار نشان میدهد این است که با معدسه ابزار، افزایش سرعت زیز باعث افزایش نیروهای بعه کار تک وارد بر ابزار میشود. علت این پدیده این است که با براز نشان افزایش سرعت، ابزار باید در زمان کوتاهتری یک طول حنای ابزار نشان میدهای تعییرشکل

زیر ابزار فشرده می شوند. جدول ۲ میانگین نیروهای وارد بر ابزار را در فرایند ماشینکاری نانومتری برای تمامی هندسههای ابزار و سرعت برش نشان میدهد. افزون بر هندسه ابزار، افزایش سرعت نیز باعث افزایش نیروهای وارد بر ابزار می شود. علت این پدیده این است که با افزایش سرعت، ابزار باید در زمان کوتاهتری یک طول برش مشخص را طی کند و نرخ کرنش افزایش می یابد. در نتیجه، با افزایش استحکام ماده در سرعتهای تغییرشکل زیاد، به نیروی بیشتری به وسیله ابزار برای برش نیاز است. اگرچه نیروهای وارد بر ابزار با افزایش سرعت، افزایش می یابد، ولی مقدار این افزایش در مقایسه با افزایش سرعت زیاد نیست. به گونه ای که با افزایش ۴ برابری سرعت ابزار، نیروهای وارد بر ابزار با شعاعهای انحنای گوناگون حدود ٪۲۷- ٪۲۱ افزایش مییابد. این افزایش می تواند در تولید حرارت در قطعه کار نیز تاثیر گذار باشد. شکل ۴ مقایسه بین نتایج محاسبه انرژی ویژه شبیهسازی اتمی اخیر و نتایج تجربی پژوهشگران [۲،۲۱] در ماشین کاری فرا دقیق را نشان میدهد. در این شکل نتایج عددی این پژوهش با سمبلهای دایروی شکل نشان داده شده است که تطابق قابل قبولی را با نتایج تجربی نشان میدهد و می تواند دلیلی بر درستی نتایج محاسبات باشد. انرژی ویژه ماشین کاری در واقع از تقسیم انرژی مورد نیاز برش (سطح آبی رنگ در شکل ۳) بر حجم

تولید حرارت در فرایند برش نانومتری

برادهبر داری بدست آمده است.

برای انجام فرایند برش نانومتری، ابزار باید انرژی مورد نیاز سه قسمت را تامین کند (شکل ۵). قسمت نخست تامین انرژی مورد نیاز برش در ناحیه جلوی لبه انحنادار ابزار است. در این ناحیه، انرژی بسیار زیادی نیاز است تا با ایجاد کرنش برشی، جریان اتمی را به دو بخش تقسیم کند. قسمت دوم انرژی مورد نیاز جهت غلبه بر تنش محدود است[۲۰]. البته، در روشهای المان محدود نیز امکان تعریف ویژگیهای ناهمسانگردی وجود دارد، ولی باید این ویژگیها در جهتهای گوناگون برای هر المان تعریف شود. بر اساس جدول ۱ در این پژوهش ماشین کاری در جهت [۱۰۰] و روی صفحه (۰۰۱) انجام می پذیرد.

نتایج و بحث

تغيير مكان اتمي

شکل ۲ چگونگی تغییر شکل اتمی را در قطعه کار تک بلور مسی با استفاده از هندسههای گوناگون ابزار نشان میدهد. بر اساس شکل ۲، با کاهش شعاع انحنای ابزار تغییر شکل پلاستیک قطعه کار بیشتر در ناحیه نوک ابزار از نوک ابزار تغییر چندانی نمی کند. در نتیجه، طول براده تر این حالت بیشتر است و در نواحی دورتر از نوک ابزار تغییر شکل زیادی مشاهده نمی شود، ولی با افزایش شعاع انحنا، میزان تنش فشاری اتمها در ناحیه نوک ابزار افزایش می یابد و ناحیه بزرگتری تحت تغییر شکل زیاد قرار می گیرد. بطوریه گونه ای که بر اساس شکل ۲، طول براده می از ضلع حمله ابزار بالا می دو کوتاهتر است، ولی در عوض ناحیه تغییر شکل زیاد در جلوی ابزار ناحیه ای بزرگتر است.

نیروهای وارد بر ابزار

شکل ۳ روند نیروهای برش^۱ و نیروهای عمود^۲ ابزار را برای سه شعاع انحنای گوناگون در سرعت برش ۱۰۰ متر بر ثانیه نمایش میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش شعاع انحنا از ۱/۰۸ به ۱/۰۸ نانومتر، هم نیروی برشی و هم نیروی عمودی وارد بر ابزار افزایش مییابد. این بدین معنی است که تند بودن نوک ابزار، تاثیری قابل توجه در کاهش نیروهای وارد بر ابزار میگذارد. با دقت بیشتر در نتایج، سهم کاهش نیروهای عمودی وارد بر ابزار در مقایسه با نیروهای برشی، بزرگتر است. به گونه ای که در ابزار با شعاع نوک ۱/۰۸ نانومتر، نیروی عمود بر

¹- Cutting Force

²- Thrust Force

هیدرواستاتیکی بالا در لبه حمله ابزار است. افزون بر این به دلیل وجود اصطکاک بسیار زیاد براده و ابزار، انرژی زیادی در غالب انرژی حرارتی آزاد خواهد شد. قسمت سوم تامین انرژی مورد نیاز جهت غلبه به تنش هیدرواستاتیکی و اصطکاکی در زاویه لقی ابزار است. میدرواستاتیکی و اصطکاکی در زاویه مقی ابزار است. بنابراین، انرژی کل تولید شده به وسیله ابزار $W_{\rm c}$ ، در محیط محاسباتی به انرژی کل ذخیره شده در قطعه کار ΔE و انتقال حرارت کل $Q_{\rm t}$ راساس رابطه (۷–۵) تبدیل می شود.

$$W_c = \int F_c dx = \Delta E + Q_t \tag{(a)}$$

$$\Delta E = \Delta K + \Delta P \tag{(6)}$$

$$Q_t = Q_{cond} + Q_{conv} \tag{Y}$$

بر اساس این روابط، انرژی کل قطعه کار از جمع انرژی جنبشی ΔK و پتانسیل ΔP تشکیل شده است. همچنین، انتقال حرارت از دو بخش هدایت Q_{cond} (به داخل حجم قطعه کار) و همرفتی Q_{conv} (به محیط بیرون) تشکیل شده است. از آنجا که در ماشین کاریهای نانومتری متداول از سیال خنک کن استفاده نمی شود، بخش انتقال حرارت همرفتی کوچک و قابل صرفنظر است[۱۳].

شکل ۶ تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل در قطعه کار مسی با شعاع ۱/۴۸ نانومتر و سرعت برش ۱۰۰ متر بر ثانیه را بر حسب طول برش نشان میدهد. برای این حالت ویژه در طول فرایند نانوماشینکاری، انرژی جنبشی P۱۲ eV و انرژی پتانسیل ۹۹ ۴۹۶ افزایش یافته است که در نهایت، باعث افزایش V۰۸ eV انرژی کل قطعه کار شده است. اگر نمودارهای انرژی پتانسیل و جنبشی با شده است. اگر نمودارهای انرژی پتانسیل و جنبشی با نشزی، هم نمودار انرژی جنبشی و هم نمودار انرژی پتانسیل دارای نوسان هایی با دامنه کوچک و با فرکانس پتانسیل دارای نوسان هایی با دامنه کوچک و با فرکانس روند افزایشی نمودار انرژی کل دیده نمیشود. این موضوع نشاندهنده تبدیل انرژی جنبشی و پتانسیل به یکدیگر در طول فرایند ماشین کاری است.

شکل ۷ بالانس انرژی در فرایند ماشینکاری در سرعتهای گوناگون برای شعاع انحناهای گوناگون ابزار را

مقایسه میکند. بر اساس نتایج، اگر چه انرژی مورد نیاز برش (سطح آبی زیر نمودار نیروی برش شکل ۳) در سرعتهای ۵۰ و ۱۰۰ متر بر ثانیه تغییر زیادی نکرده است، ولی این مقدار در سرعت برش ۲۰۰ متر بر ثانیه اندكى افزايش يافته است. نكته قابل توجه تغييرات چشمگیر انرژی پتانسیل، جنبشی و انتقال حرارت در قطعه کار بر حسب سرعت برش است. بر اساس شکل ۷، از آنجایی که در سرعتهای پایین زمان کافی برای انتقال حرارت در قطعه کار وجود دارد، درصد زیادی از انرژی تولید شده (بیش از ٪۶۰) به صورت حرارت از قطعه کار خارج میشود و بقیه تبدیل به انرژی جنبشی (افزایش دما) و پتانسیل (افزایش تنش) در قطعه کار می شود. با افزایش سرعت برش و کاهش زمان انتقال حرارت، درصد کمتری از انرژی تولید شده میتواند از قطعهکار خارج شود (کمتر از ٪۲۵) که این امر باعث بوجود آمدن گرادیان دما و تنش در قطعهکار می شود. افزون بر این، با افزایش شعاع انحنای ابزار، انرژی مورد نیاز ابزار افزایش مییابد که این موضوع در پی آن باعث افزایش انرژی جنبشی در قطعهکار مے شود.

دما در قطعهکار

شکل ۸ میانگین درجه حرارت قطعهکار را در سرعتهای گوناگون برای شعاع انحناهای گوناگون ابزار نشان میدهد. میانگین دمای قطعهکار در حالتی که سرعت ابزار کمتر از ۵۰ متر بر ثانیه است، کمتر از ۵۰ درجه کلوین افزایش مییابد. این بدین معنی است که در حالاتی که ماشینکاری با سرعت پایین انجام میگیرد، هم سرعت آزاد سازی انرژی پایین تر است و هم زمان کافی جهت انتقال حرارت وجود دارد، ولی با افزایش سرعت قطعهکار و کاهش زمان واکنش، افزون بر اینکه نرخ انرژی آزاد شده افزایش یافته و زمان انتقال حرارت کاهش مییابد، به دلیل افزایش استحکام ماده در سرعتهای تغییر شکل افزایش در این مرای تغییر شکل افزایش مییابد. این موضوع نیز به نوبه خود در افزایش دما تاثیر قابل توجهی دارد.

شکل ۹ میانگین درجه حرارت قطعهکار را برای سه نوع هندسه ابزار در سرعت برش ۱۰۰ متر بر ثانیه نشان

می دهد. بر اساس نتایج موجود، با افزایش شعاع انحنای نوک ابزار، همانگونه که انرژی مورد نیاز برش افزایش می یابد، درجه حرارت هم که به گونه ای نشان دهنده انرژی جنبشی قطعهکار است، افزایش می یابد. برای مشاهده توزیع درجه حرارت در قطعه کار، نیاز است که دما در نواحی کوچکتر و محدودتر محاسبه شود. بر این اساس، با انتخاب نواحی کوچکتر حول هر اتم، بر اساس رابطه ۴ توزیع دما در قطعهکار بدست آمد. شکل ۱۰ توزیع دما در قطعه کار را برای هندسه و سرعت گوناگون ابزار نشان میدهد. بر اساس این نتایج، مشخص است که در سرعت برش ۵۰ متر بر ثانیه درجه حرارت خیلی افزایش نیافته است و بیشتر افزایش درجه حرارت مربوط به براده و نواحی اطراف نوک ابزار است که کمتر از ۶۰۰ درجه کلوین میباشد. با افزایش سرعت ماشین کاری، تولید حرارت و افزایش دما در قطعه کار بویژه در نواحی براده و اطراف ابزار تغییر محسوسی می یابد. در این حالت، با وجود اینکه دما در قطعهکار بویژه در قسمتهایی که از ابزار دور هستند، تغییر چندانی نکرده است، ولی در براده و نواحی اطراف ابزار به بیش از ۶۰۰ درجه کلوین رسیده است. با افزایش شعاع انحنای ابزار، افزون بر پیشانی ابزار (ناحیه براده تولید شده)، ناحیه زیر ابزار (سطح ماشین کاری شده) نیز دچار افزایش دما شده است. با افزایش بیشتر سرعت برش تا ۲۰۰ متر بر ثانیه، دمای قطعه کار بویژه در نواحی اطراف ابزار بسیار شدید افزایش می یابد و تا بیش از ۱۰۰۰ درجه کلوین می رسد. در این حالت دما به صورت شعاعی با دور شدن از ابزار به شدت کاهش می یابد به گونه ای که شیب شدید حرارتی، باعث افزایش تنشهای حرارتی در سطح قطعه شده و تاثیر بسزایی در کاهش کیفیت سطح ماشین کاری دارد. افزون بر این، افزایش دما تا ۱۰۰۰ درجه کلوین، امکان افزایش

cutting: an MD simulation approach", Wear 219, p.84-97, 1998.

4- R. Komanduri, N. Chandrasekaran, L.M. Raff, "Some aspects of machining with negative rake tools simulating grinding: an MD simulation approach", Phil. Mag. B 79, p.955-968, 1999.

5- R. Komanduri, N. Chandrasekaran, L.M. Raff, "Orientation Effects in Nanometric

واکنشهای شیمیایی سطوح مانند اکسایش سطحی و یا جذب هیدروژن را بیشتر میکند.

نتيجهگيري

- ۱. با افزایش شعاع انحنا نوک ابزار (کند شدن ابزار)، فشردگی اتمها در جلوی ابزار افزایش مییابد و ناحیه بزرگتری تحت تغییر شکل پلاستیک قرار می گیرد. در نتیجه، نیروهای ابزار بویژه نیروهای عمودی افزایش مییابد. لذا، با افزایش انرژی برش، سهم انرژی جنبشی قطعه کار هم افزوده می شود که باعث افزایش گرادیان درجه حرارت در قطعه کار بویژه در ناحیه تولید براده می شود.
- ۲. افزایش ٪۴۰۰ سرعت برش، تنها باعث افزایش حدود ./۲۷-۲۷ نیروهای برشی می شود. در واقع، به دلیل افزایش استحکام ماده در سرعتهای تغییر شکل بالا، نيروى لازم براى تغيير شكل افزايش مىيابد. سرعت برش تاثیر قابل توجهی در تغییرات انرژی یتانسیل، جنبشی و انتقال حرارت در قطعه کار دارد. به گونه ای که در سرعتهای پایین که زمان کافی برای انتقال حرارت در قطعه کار وجود دارد، درصد زیادی از انرژی برش به صورت حرارت از قطعه کار خارج می شود. در نتیجه، دما در نواحی اطراف ابزار کمتر از ۳۰۰ درجه کلوین افزایش می یابد که با توجه به شیب خفیف حرارتی، سطح تنشهای پسماند در قطعهکار کاهش می یابد. در سرعتهای برش بالا با کاهش مقدار انتقال حرارت، انرژی جنبشی و پتانسیل زیادی در قطعه کار باقی میماند که باعث افزایش شدید دما و گرادیان درجه حرارت در قطعهکار می شود و در نهایت، می تواند در کیفیت نهایی سطح ماشین کاری شده تاثیر گذار باشد.

Refrences

1- D. Dornfeld, D. Lee, "Precision Manufacturing", Springer Pub., 2008.

2- K. Maekawa, A. Itoh, "Friction and tool wear in nano-scale machining-a molecular dynamics approach", Wear 188, p.115-122, 1995.

3- R. Komanduri, N. Chandrasekaran, L.M. Raff, "Effect of tool geometry in nanometric

Cutting of Single Crystal Materials: An MD Simulation Approach", CIRP Annals-Manufacturing Technology 48, p. 67-72, 1999. 6- R. Komanduri, N. Chandrasekaran, L.M. Raff, "MD simulation of exit failure in nanometric cutting", Materials Science and Engineering A 311, p.1-12, 2001.

7- T.H. Fang, Ch. I. Weng, "Threedimensional molecular dynamics analysis of processing using a pin tool on the atomic scale", Nanotechnology 11, p.148–53, 2000.

8- Y. Takeuchi, M. Sakamoto, T. Sata, "Improvement in the working accuracy of an NC lathe by compensating for thermal expansion", Precision Eng. 4 1, p.19–24, 1982.
9- N.A. Abukhshim, P.T. Mativenga, M.A. Sheikh, "Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining", International Journal of Machine Tools & Manufacture 46, p.782–800, 2006.

10- G. Barrow, "A review of experimental and theoretical techniques for assessing cutting temperatures", CIRP Annals-Manufacturing Technology 22 2, p.203–211, 1973.

11- A.O. Schmidt, O.W. Gilbert, A. Boston, "Thermal balance method and mechanical investigation for evaluating machinability", Trans. ASME 67, p.84-97, 1945.

12- Y.Y. Ye, R. Biswas, et al., "Molecular dynamics simulation of nanoscale machining of copper", Nanotechnology 14, p.390–396, 2003.

13- R. Rentsch, I. Inasaki, "Effects of fluids on the surface generation in material removal processes - molecular dynamics simulation", CIRP Annals-Manufacturing Technology 55, p.601-604, 2006.

14- R. Rentsch, I. Inasaki, "Molecular dynamics simulation of the nanometer scale cutting process", Int. J. Manufacturing Research 1 1, p.83 – 100, 2006.

15- H. Chen, I. Hagiwara, "Parallel molecular dynamics simulation of nanometric grinding", Transactions of the Japan Society for Computational Engineering and Science 7, p. 207-213, 2005.

16- J. Shimizu, L.B. Zhou, H. Eda, "Simulation and experimental analysis of super high-speed grinding of ductile material", J. of Materials Processing Technology 129, p.19-24, 2002.

17- D.C. Rapaport, "The Art of Molecular Dynamics Simulation", Cambridge University Press, 1995.

18- D. R. Lide, "Handbook of Chemistry and Physics", CRC Press, 2002.

19- S.M. Foiles, M.S. Daw, M.I. Baskes, "Embedded-atom-method functions for the fcc metals Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, and their alloys", Physical Review B 33 12, p.7983-7991, 1986.

20- R. Komanduri, L.M. Raff, "A review on the molecular dynamics simulation of machining at the atomic scale", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of Engineering Manufacture 215, p.1639-1672, 2001.

21- I.F. Stowers et al., "Molecular dynamics simulation of the chip forming process in single crystal copper and comparison with experimental data", Proc. ASPE Annu. Meet., p.13-18, 1991.

پيوستھا



شکل ۱- قطعه کار و ابزار با شعاعهای انحنای گوناگون.

ں محیط محاسباتی.	ول ۱- ویژگیها:	جدو
------------------	----------------	-----

	· U)	
۱/•۸ nm	عمق برش	
$\Delta \cdot - \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot m/s$	سرعت برش	
$1/\cdot \lambda - 1/\xi \Delta - 1/\lambda 1 nm$	شعاع انحناي نوك ابزار	
[• \ •]	جهت برش	
(••1)	صفحه ماشينكاري	
٣ ·· К	شرایط مرزی دمایی	
۱ fs	گامهای زمانی	
کربن- مس: پتانسیل جفتی مورس	1 1. 1.	
مس- مس: پتانسیل فلزی EAM	توابع پتانسیل	
تعداد اتمهای ابزار: ۲۵۲۳–۲۴۸۵–۲۴۸۵		
تعداد اتمهای شرط مرزی: ۹۴۵۰	ویژگیهای مدل	
تعداد اتمهای دما ثابت: ۵۲۵۰		
تعداد کل اتمهای قطعهکار: ۵۴۶۶۰		



الف- شعاع انحنای ۱/۰۸ نانومتری ب- شعاع انحنای ۱/۴۵ نانومتری ج- شعاع انحنای ۱/۸۱ نانومتری

شکل ۲- چگونگی تغییر مکان اتمی در قطعه کار با هندسه های گوناگون ابزار.



(nN) (nN) (nN) (m/s) (nm) ff/Δ $f1/1$ ff/Δ Δ ff/Δ $f1/1$ ff/Δ Δ ff/Δ $f1/1$ ff/Δ Δ ff/Δ $f1/1$ ff/Δ Δ ff/Δ $f1/1$ ff/Δ $1/\cdot \Delta$ $\Delta f/T$ fV/f fV/f ff/Δ $\Delta f/1$ fT/f $f1/f$ Δ $\Delta f/1$ fT/f $f1/f$ Δ $\Delta V/\cdot$ fX/f fY/f fY/f $\delta f/\Lambda$ fT/f $f1/f$ $N/f A$ ff/A fY/f fY/f $N/f A$ $\delta V/\cdot$ fY/f fY/f $N/f A$ ff/f fT/f fX/f $N/f A$ $\delta V/\cdot$ fY/f fY/f $N/f A$ fY/f fY/f fY/f $N/f A$ fY/f $fY/f A$ $Y/f A$ $Y/f A$ $fY/f A$ $fY/f A$	نیرو کل	نیروی عمودی	نیروی برشی	سرعت ابزار	شعاع انحناي ابزار
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(nN)	(nN)	(nN)	(m/s)	(nm)
$f \cdot / \cdot$ $\lambda \delta / 1$ $\eta / t / \Lambda$ $\eta / \cdot \Lambda$ $\Delta \beta / Y$ $\gamma V / f$ $f V / Y$ $f \cdot \cdot$ $\Delta f / 1$ $\eta / Y / f$ $f V / Y$ $f \cdot \cdot$ $\Delta f / 1$ $\eta / Y / f$ $f V / Y$ $f \cdot \cdot$ $\Delta f / 1$ $\eta / Y / Y$ $f V / Y$ η / Y $\Delta V / \cdot$ $\eta / X / Y$ $\eta / Y / Y$ η / Y $\beta \beta / \Delta$ $f \eta / Y$ $f \cdot / Y$ η / Y $\delta V / \cdot$ $\eta / Y / Y$ $f \cdot / Y$ $\delta \cdot \cdot$ $\beta \gamma / Y$ $f \eta / X$ $f \eta / X$ η / X $\beta \gamma / X$ $f \eta / X$ $f \eta / Y$ η / X	۴۴/۵	۲۱/۱	٣۶/٨	۵۰	
$ \begin{array}{ c c c c c c } & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	۴./.	10/1	۳۴/۸	۱۰۰	١/•٨
Δ۴/\ ٣٢/٢ ۴١/۴ Δ· ΔΥ/· ٣٨/٢ ٣٩/٨ \.·. \//٢Λ ΔΥ/· ٣٨/٢ ٣٩/٨ \.·. \//٢Λ ۶۶/Δ ۴٣/· ۴٨/١ ٢·· \//٢ ΔΥ/· ٣٧/· ۴٠/٢ Δ· \//٢ ΔΥ/· ٣٧/· ۴٠/٢ Δ· \//٢ ۶۱/٣ ۴۱/Δ ۴۱/٨ ١·· \//٨) γ ۴۵/٨ ۴۹/٢ ۲·· \//٨)	۵۶/۲	۲۷/۴	۴٧/٣	۲۰۰	
ΔΥ/· ΨΑ/Υ ΨΥ/Α ١·· ١/۴Α ۶۶/Δ ۴Ψ/· ۴Α/١ ۲·· ΔΥ/· ۴Ψ/· ۴Α/1 ۲·· ΔΥ/· ΨΥ/· ۴·/Υ Δ· ΔΥ/· ΨΥ/· ۴·/Υ Δ· γ/Υ ۴·/Υ Λ· ١/Α) γ/Υ ۴·/Υ Υ··· ١/Α) γ/Υ ۴·/Υ Υ···	۵۴/۱	۳۲/۲	41/4	۵۰	
γγ/Δ ۴۳/۰ ۴λ/1 ۲۰۰ ΔΥ/۰ ۳٧/۰ ۴۰/٢ Δ۰ γ1/٣ ۴۱/Δ ۴۱/Λ ۱۰۰ γ9/Λ ۴۵/Λ ۴۹/٢ ۲۰۰	۵γ/۰	γ / χ_{λ}	۳۹/۸	۱۰۰	١/۴٨
ΔΥ/· ΨΥ/· ۴·/٢ Δ· ۶1/Ψ ۴1/Δ ۴1/Λ 1·· 1/Λ1 ۶٩/Λ ۴Δ/Λ ۴٩/٢ ۲·· 1/Λ1	8810	۴۳/۰	۴۸/۱	۲۰۰	
۶۱/۳ ۴۱/۵ ۴۱/۸ ۱۰۰ ۱/۸۱ ۶۹/۸ ۴۵/۸ ۴۹/۲ ۲۰۰	۵۷/۰	٣٧/٠	۴ • / ۲	۵۰	
۶۹/۸ ۴۵/۸ ۲۰۰	۶١/٣	41/0	۴۱/۸	۱۰۰	١/٨١
	۶٩/٨	۴۵/۸	F9/T	۲۰۰	

جدول ۲- میانگین نیروهای وارد بر ابزار در فرایند ماشین کاری نانومتری.



شکل ۴-مقایسه نتایج محاسبه انرژی ویژه برش در شبیهسازی دینامیک مولکولی اخیر (سمبلهای دایرهای) و نتایج تجربی دیگران[۲،۲۱] .



سرعت ۱۰۰ متر بر ثانیه).





شکل ۸- تاثیر سرعت برش در میانگین درجه حرارت قطعه کار در شعاعهای گوناگون نوک ابزار.



شکل ۹- تاثیر شعاع انحنای نوک ابزار بر میانگین درجه حرارت قطعهکار (سرعت ابزار برابر ۱۰۰ متر بر ثانیه).



شکل ۱۰- توزیع دما در قطعهکار در شعاعهای گوناگون لبه ابزار و سرعتهای برش مختلف.